

## Althofen: Gasleitung defekt



Ein Bagger hatte eine Gashochdruckleitung beschädigt.

Foto: FF Althofen

Bei Baggerarbeiten auf dem Firmengelände der TILLY Holzindustrie wurde am Donnerstag, den 24. September 2015 eine Gashochdruckleitung, welche die Industrie versorgt, beschädigt und aufgerissen.

### ALARMIERUNG

Gegen 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr Althofen von der LAWZ Kärnten mittels Sirene alarmiert. Zeitgleich erfolgte auch die Verständigung der Feuerwehr St. Veit/Glan, welche ein Gasspürmess-

gerät besitzt, ebenfalls nach Althofen auszurücken.

### GASHAUPTLEITUNG ABGESCHALTET

Durch den Netzbetreiber KELAG wurde die 70-Bar-Gashauptleitung abgeschaltet und somit ein weiterer Gasaustritt verhindert. Das Gelände wurde zwischenzeitlich durch die Feuerwehr großräumig abgesperrt. Weitere Kräfte wurden auf Bereitschaft in der Feuerwache Althofen vorgehalten. Bei Kontrollmessungen konnte kein Gas festgestellt werden, da sich dieses rasch verflüchtigt hatte.

### EINSATZENDE

Die Reparaturarbeiten wurden in weiterer Folge vom Gasstörungsdienst durchgeführt. Da keine Gefahr mehr bestand, konnte gegen 18.30 Uhr die Sperre wieder aufgehoben werden und alle Einsatzkräfte konnten einrücken.

BI MMag. Mitterdorfer, FF Althofen

## Verkehrsunfall beim Kreisverkehr in Spittal

Am 18. Oktober 2015 um 07.05 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Spittal/Drau zu einem Verkehrsunfall auf der B 100 bei Zgurn, Gemeinde Spittal/Drau alarmiert. Ein PKW war mitten am OBI-Kreisverkehr nach einem Unfall seitlich zum Liegen gekommen.

### LAGE

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der verletzte Fahrer, der das Wrack selbständig verlassen konnte, gerade von einem Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes ins Krankenhaus Spittal gebracht. Der PKW lag seitlich im Bereich des Kreisverkehrs.

### STARKER NEBEL

Zeugen für den Unfallhergang gab es nicht. Offensichtlich hatte der junge Mann aus Bodensdorf am Ossiacher See, der sich am Weg zu Holzarbeiten im Drautal befand, im dichten Nebel den Kreisverkehr übersehen. Sein Fahrzeug wurde über die Bordsteinkante regelrecht auf den Kreisverkehr katapultiert und kam nach rund 15 Metern seitlich liegend zum Stehen.

### ERSTE HILFE

Ein nachfolgender Autolenker, der Mitglied der Bergrettung ist, sah den Unfallhergang selbst nicht, leistete

aber sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung.

### MASSNAHMEN

Die Feuerwehr richtete das Fahrzeug auf und das Wrack wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

### IM EINSATZ

Im Einsatz standen 25 Mann mit vier Einsatzfahrzeugen der FF Spittal/Drau, ein RTW des Roten Kreuzes Spittal sowie eine Polizeistreife der PI Spittal.

Mag. Walter Egger, FF Spittal an der Drau



Das Fahrzeug war auf der Insel des Kreisverkehrs seitlich liegend zum Stillstand gekommen

Am PKW entstand großer Sachschaden. Fotos: FF Spittal an der Drau