http://kaernten.orf.at/stories/255032/

Donnerstag, 07. Februar 2008





DEFEKT

07 02 2000

Brand in Guttaringer Sägewerk

Am Mittwochabend hat es in einem Sägewerk in Guttaring vermutlich durch einen technischen Defekt bei der Transportschnecke der Sägespäneanlage zu brennen begonnen. Die Feuerwehr hatte den Brand bald unter Kontrolle.

Atemschutztrupps im Einsatz

Im Einsatz waren die Feuerwehren Guttaring, Althofen und Kappel/Krappfeld. Um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, wurde ein intensiver Löscheinsatz von drei Seiten durchgeführt. Mit der Drehleiter und durch eine Öffnung der Dachhaut gelangen mehrere Atemschutztrupps zum Brandobjekt - dem Förderband - vor.

Um an Glutnester heranzukommen, mussten Teile des Daches und des Förderbandes aufgerissen werden, meldet die Feuerwehr. Mit einem betriebseigenen Radlader wurde der Sägespäne-Silo ausgeräumt. Dabei kam es immer wieder zu einer enormen Rauchentwicklung, die die Einsatztätigkeiten erschwerte.

Ein Übergreifen der Flammen auf die Fertigungshallen und die Säge wurde verhindert. Die Produktion konnte Donnerstagfrüh wieder ungehindert fortgesetzt werden.

FF Althofen